


2026年新発売

小便器下専用タイル

トワレタイルNW-EX



TRX101 フラット



TRX201 スレート



小便器下専用タイル トワレタイルNW-EX


トイレの小便器下（汚垂れ部）に適した機能と硬質感を備えたタイル。

石材の硬質感を表現しながら、
ビニル床タイルと同様の施工が可能な小便器下専用床材。

安心

衛生面と段差への配慮。

抗菌・抗ウイルス性




高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング

抗菌性・抗ウイルス性が付与されています。
床面から衛生的な空間づくりに貢献します。

● 抗菌剤 ● 抗ウイルス剤

段差軽減



トワレタイルNW-EXとビニル床シートの目地段差を2mmに抑えることで、つまずきに配慮しながら、わずかに段差を感じさせ小便器に近づく動作を促します。

メンテナンス性


小便器下に求められる
機能を付与。

耐尿汚染・耐薬品性



尿による変色をしにくく、トイレ用洗剤に対する耐久性にも優れています。

耐ヒールマーク性




汚れの付きにくさと取りやすさを追求した高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティングです。

施工性


ビニル床シートとの貼り合わせも
ワンストップで対応。

カッター施工可能



内装仕上げ施工技能士が施工可能で、
ビニル床シートとの貼り合わせによる床材のみの改装にもワンストップで対応できます。

軽量



汚垂れ用セラミックタイルの半分以下の重量で、持ち運びや施工時の負担が少ない製品です。

トワレタイルNW-EX

価 格
(税抜き価格)

28,000 円/m²

13,440 円/ケース

寸 法
全 厚
品 種
梱 包

600mm × 800mm 四面面取
4mm 高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング
小便器下専用タイル
1枚/ケース (0.48m²)



工法

工法名	下 地	接着剤
一般工法	乾燥したモルタル・ コンクリート下地	エコAR600
耐湿工法	水濡れの可能性のある場所、 及び湿気のおそれのある モルタル・コンクリート下地	エポグレーST・ USセメント・ 低臭USセメントEX・ US300
継目処理	—	東リNSシール(抗菌仕様) 東リNSシールⅡ(抗菌仕様)

端部仕上げ処理


工法名	下 地	接着剤
一般工法	乾燥したモルタル・ コンクリート下地	東リNSシール(抗菌仕様) 東リNSシールⅡ(抗菌仕様)
耐湿工法	水濡れの可能性のある場所、 及び湿気のおそれのある モルタル・コンクリート下地	

※専用シール剤の品番については、以下の対応表をご参照ください。

	東リNSシール	東リNSシールⅡ
TRX101	TRXSL101	NSSL2217
TRX201	TRXSL201	


- タイルどうし、壁際等、タイル端部は指定のシール剤で仕上げてください。シール代は別途料金です。
- 湿式清掃の場合は耐湿工法をご採用ください。
- ※ビニル床シートへ重貼りする場合の適用シート下地および工法の詳細は施工要領書をご確認ください。
- その他の注意事項についてはサンプル帳裏面および東リ総合カタログをご参照ください。

施工要領書、
技術データは
こちら



TRX101 フラット

NEW



TRX201 スレート

NEW

TRX101・NS4855

種類	アクリル樹脂系 エマルション形				ウレタン樹脂系 溶剤形						エポキシ樹脂系 溶剤形	
品名	エコAR600				USセメント				低臭USセメントEX	US300	エポグレートST	
容量	15kg	9kg	3kg	1kg × 4パック	18kg	9kg	3kg	3kg×4缶	16kg	16kg	16kg	4kg
											A液:8kg B液:8kg	A液:2kg B液:2kg
施工可能面積	約50㎡	約30㎡	約10㎡	約3㎡×4	約50㎡	約25㎡	約8㎡	約8㎡×4	約45㎡	約45㎡	約40㎡(※1)	約10㎡(※1)
品番コード	EAR600-L	EAR600-M	EAR600-S	EAR64V-CA	NUSC-L	NUSC-M	NUSC-S	NUSC-CA	TUSEX-L	US300-L	NSTEP-L	NSTEP-S
価格 (税抜き価格)	12,300円 JISはけ	8,400円	4,900円	7,200円	32,000円 両面はけ	18,000円	8,800円	31,200円	35,000円	22,000円	28,000円 両面はけ	8,600円
適用下地 (Dモード測定値)	グレードI (HI-540:440未満)・ 吸水性のある下地・吸水性の少ない下地				グレードI・グレードIIa (HI-540:620未満)						グレードI・グレードIIa (HI-540:620未満)	
その他	詳細につきましては東リ総合カタログをご参照ください。											

(※1) A液・B液混合後

東リ株式会社

東日本営業開発部	TEL03(5403)2067	西日本営業開発部	TEL06(6943)1645
東日本営業開発部 商業施設	TEL03(5403)2066	西日本営業開発部 商業施設	TEL06(6943)1647
東京第1営業所	TEL03(5403)2050	大阪第1営業所	TEL06(6943)1671
東京第2営業所	TEL03(5403)2055	大阪第2営業所	TEL06(6943)1672
八王子営業所	TEL042(648)0588	京都営業所	TEL075(693)7755
横浜営業所	TEL045(664)5810	神戸営業所	TEL078(291)8444
大宮営業所	TEL048(651)1031	広島営業所	TEL082(239)2858
千葉営業所	TEL043(208)1381	岡山営業所	TEL086(244)3366
水戸営業所	TEL029(231)7695	高松営業所	TEL087(815)1150
新潟営業所	TEL025(228)5133	松山営業所	TEL089(925)6366
長野営業所	TEL026(231)3320	福岡営業開発課	TEL092(411)9076
札幌営業所	TEL011(833)0040	福岡営業所	TEL092(411)9076
仙台営業所	TEL022(287)0950	北九州営業所	TEL093(522)0235
盛岡営業所	TEL019(632)6211	鹿児島営業所	TEL099(263)7477
郡山営業所	TEL024(925)5536	沖縄営業所	TEL098(884)5652
名古屋営業開発課	TEL052(733)3532		
名古屋第1営業所	TEL052(733)3471	ハウジング営業部 東京	TEL03(6400)5294
名古屋第2営業所	TEL052(733)3472	ハウジング営業部 大阪	TEL06(4707)7510
静岡営業所	TEL054(280)5272	特販営業部 量販営業	TEL03(5403)2073
金沢営業所	TEL076(246)7001	特販営業部 特販事業	TEL06(6494)6626
		建装第1営業部	TEL03(5403)2063
		建装第2営業部 東京	TEL03(3436)2538
		建装第2営業部 大阪	TEL06(6494)1540
		グローバル戦略推進部	TEL03(5403)2078

東京ショールーム	TEL 03(5421)3711 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター4F
大阪ショールーム	TEL 06(6943)1649 〒540-0008 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル7F
名古屋ショールーム	TEL 052(745)1691 〒466-0006 名古屋市長和区北山町3-20-1 東リ名古屋ビル2F
札幌ショールーム	TEL 011(833)1730 〒062-0911 札幌市豊平区旭町3-1-7
福岡ショールーム	TEL 092(433)1002 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-15-19 KS・T駅東ビル1F

選択上のご注意

- 各種マークの詳細は「東リ総合カタログ」をご参照ください。
- 暗所、アルカリ性雰囲気、高温多湿環境下において、床材の変色が発生する場合があります。これらの条件が揃わないように注意してください。そのような箇所へ床材を施工する際には、発生しても目立たない暗色系のご採用をおすすめします。
- 「NW-EXシリーズ」は、製品の特性上、素足や靴下での歩行時に素材表面がひっかかることがあります。上靴、スリッパ履きでを使用することをおすすめします。
- 下地から絶えず湿気の上昇が予想される場所では使用を避けてください。接着不良や臭気が発生することがあります。
- 建築基準法・消防法によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。
- 淡色系・無地調の床材ほど濃色系に比べて汚れが目立ちやすくなります。また、フラットな表面形状に比べてエンボスが深いほど汚れが残りやすくなります。ご留意ください。
- 床タイルは熱に弱い性質を有しています。摩擦熱等により、床面に変色、変形が生じることがあります。
- 掲載写真の一部に合成写真を含みます。
- 現物見本やサンプル帳と、製品の色が若干異なる場合があります。
- 当サンプル帳は2026年7月現在のもので、予告なしに変更されることがあります。

施工上のご注意

- 施工の前に「東リ総合カタログ」もしくは「施工マニュアル」をご一読ください。
- 下地に段差・隙間・凹凸のある場合、その程度によってタイルの表面に目立って現われる場合があります。
- 施工の際はタイル裏面の矢印か点線等で流れ方向をご確認ください。方向が変わると色差のように見えることがあります。
- タイル一枚一枚の色柄に変化と濃淡があります。この不均一感が、仕上がったフロアにより一層の自然感をもたらしめます。同じ色調のタイルがかたよった場合は、部分的に差替えることで違和感なく納まります。
- 施工後、一週間は、直射日光や水洗い、冷暖房などによる急激な温度変化、重量物やキャスター椅子などによるしこきなどは避けてください。突上げ・目地スキ・剥がれ・へこみ跡などを発生させる可能性があります。特に冬季は接着剤の硬化が遅いので十分な養生期間をとってください。

メンテナンスならびに使用上のご注意

- メンテナンス用樹脂ワックスを塗布する必要はありません。日常的にモップ、固く絞った雑巾などでヒールマーク等の汚れを去除してください。目地に沿った清掃をおすすめします。
 - 取れにくい汚れにはトイレ用洗剤を使用してください。
- ※「NW-EXシリーズ」はワックス液をはじいてしまうため、ワックス塗布には指定の前処理が必要になります。詳細は各製品のユーザーズマニュアルをご参照ください。

水濡れや砂が飛散した状態では、滑りやすくなり、転倒事故を招く可能性があります。土砂の持込みなどが予想される場所では、泥よけマットなどを出入口に設置し、室内に土砂が持込まれないようにしてください。持込まれた際には、即座に除去するようにしてください。摩擦・傷付きを 방지、美観を保持するだけでなく、寿命を延ばす効果があります。

水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品・火山灰などの影響で、床材自体の変質・変退色や、施工後の膨れ・剥がれ・目地スキなどを招く場合があります。充分ご注意ください。

剥がれ、反り、膨れなどが生じた場合は、即座に補修してください。放置しておくとな全体に影響が及び、美観を損なうほか、転倒事故の原因となります。

- タイルの目地部が水などで濡れた場合は水分を拭取ってください。特に木質系下地の場合は、水分の影響により下地を傷める原因になることがあります。
- 長時間の直射日光による変退色、長期間使用しない室内での結露によるカビや異臭の発生、床材の剥がれ・反り・膨れ・突上げの可能性があります。日よけや換気を心がけてください。
- 素材固有の臭いがあります。換気を心がけてください。

東リは ISO9001 の
認証を取得しています

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法：環境省)に従い、不要となった見本帳につきましては、都道府県知事等の許可を得た産業廃棄物処理業者に廃棄を直接委託して頂きますようお願い申し上げます。

(一社) 日本インテリア協会 東リ株式会社