

2020年1月16日

会社名 東リ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 永嶋 元博
 問合せ先 お客様相談室

TEL: 0120-10-6400

受付時間: 9:00-12:00、13:00-17:00

(土日・祝日・年末年始・夏季休日・除く)

当社におけるアスベスト(石綿)含有製品について(更新)

現在製造販売中の弊社製品には、一切アスベストは含有されておりませんが、過去に製造しておりました弊社製品のうち、アスベスト含有の対象製品及び、製造期間、含有の状況は下表のとおりです。

本表は、平成18年12月に国土交通省及び経済産業省のホームページに掲載されました「石綿(アスベスト)含有建材データベースについて」の内容に準じて更新しております。

記

1. 当社におけるアスベスト含有製品の製造状況について

当社におけるアスベスト含有製品の製造状況は、以下のとおりです。

	品名	※	製造期間	含有率(%)	石綿種類	製造工場
タイル	アスファルトタイル(マチコA)	廃	S38~S48	20	白石綿	厚木
	マチコV		S38~S60	4.7~12	白石綿	伊丹・厚木
	マチコソフト・マチコJソフト	廃	S40~S60	5~12	白石綿	厚木
	マチコ スルーチップ系統 (スルーチップ・ミニ・パステル・ロイヤル)	廃	S40~S60	5~12	白石綿	伊丹
	マチコツイード	廃	S40~S43	12	白石綿	伊丹
	ビニラートタイル	廃	S32~S42	23	白石綿	伊丹
	ソブラ	廃	S50~S60	5~12	白石綿	厚木
	トラバーチン	廃	S50~S60	5~12	白石綿	厚木
	帯電防止タイル(マチコフリータイル)	廃	S44~S60	8	白石綿	伊丹
	耐酸タイル・マチコサンタイル	廃	S38~S47	8	白石綿	伊丹
	GAFタイル	廃	S48~S51	17	白石綿	輸入品
巾木	ビニラート巾木	廃	S35~S41	23	白石綿	伊丹
シート	CFシートH		S47~S58	36	白石綿	伊丹
	CFシートP		S47~S58	36	白石綿	伊丹
	SFフロア マーブル	廃	S55~S60	5	白石綿	伊丹
	サーカンスフロア マーブル	廃	S59~S63	5	白石綿	伊丹
	サーカンスフロア プレーン	廃	S59~S63	5	白石綿	伊丹
	GAFシート	廃	S46~S56	43	白石綿	輸入品
接着剤	エポグレーP		S43~H13	42	白石綿	伊丹
	エポグレーST		S59~H13	42	白石綿	伊丹
	合成糊	廃	S34~S51	37	白石綿	伊丹
	ゴーセイF	廃	S43~H13	13~34	白石綿	伊丹
	CS10	廃	S46~S62	37	白石綿	伊丹
	FLセメント	廃	S53~H13	12	白石綿	伊丹
	GNセメント	廃	S48~H13	15	白石綿	伊丹
	巾木糊		S35~H2	34	白石綿	伊丹

(注)※欄の廃は、既に廃止した製品です。

工場所在地 伊丹工場: 兵庫県伊丹市
 厚木工場: 神奈川県厚木市

2. 現在、アスベストは一切使用しておりません。(上記に記載の無い製品及び上記製造期間以降に製造された製品につきましては、アスベストは一切含んでおりません。また、ソフト巾木、カーペット、タイルカーペット、カーテン、壁紙につきましては、従来よりアスベストは一切含んでおりません。)
3. 健康障害者の発生状況について
平成26年11月30日現在の労災認定者は1名(退職者・療養中)です。
4. 工場周辺からのアスベストに関する問題について
現時点までは、工場周辺地域からのアスベストに関する問題は発生しておりません。
5. 解体時、撤去時における注意事項
当社のビニル系床材に使用されていたアスベストは、樹脂に練りこまれているか、あるいはアスベストを含有しない表層の裏打ち材として使用されていたかのいずれかです。法規制上は非飛散性アスベスト含有建材に該当します。(接着剤も同様です)
従いまして、通常の使用において、現時点では空気中に飛散するおそれはないものと考えられます。
ただし、建物の解体や改修でビニル系床材を撤去する必要がある場合は、飛散防止のために湿潤させるなど、厚生労働省の「石綿障害予防規則」に定める石綿対策を適正に実施する必要があります。

以上